



ATI FirePro 3D Graphics / FirePro MultiView, FireGL / FireMV シリーズ 動作確認済みリスト



| | | | | | ATI FirePro 3D Graphics/ FirePro MultiView. FireMV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | PCI-E | V3700 | V3600 | V3600 | V3700 | V3750 | V3750 | V5700 | V5700 | V5600 | V5600 | 2450 x16 | 2260 x16 | 2260 x1 | 2250 x16 | 2250 x16 | × | × |
| | | | | | PCI | — | 2260 PCI | — | 2260 PCI | — | 2260 PCI | — | 2260 PCI | — | 2260 PCI | — | — | — | — | 2260 PCI | 2260 PCI | 2260 PCI |
| メーカー名 | シリーズ | 型名 | OS | 検証動作 ドライバ | PCI | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | × | × | × | × | — | 2260 PCI |
| 富士通製 | Esprimo | D5280 | XP SP2 | 8.543 | ○ | — | — | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | △ | △ |
| | | D5290 | XP SP2 | 8.593.100.6 | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | △ | — | — | ○ | ○ | — | — |
| | Celsius | J360 | XP SP2 | 8.543 | ○ | — | | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | — | ○ | ○ | △ | △ |
| | | | Vista Business | 8.583 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | — | — | ○ | △ ^{*1} |
| | | J465 | XP SP2 | 8.593.100.6 | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — |
| | | N460 | XP SP2 | 8.543 | ○ | | | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | — | ○ | ○ | △ | △ |

○：特に問題は発見されておりません。正しく動作いたします。
 △：一部動作に問題が発見されております。次版以降のドライバで修正される可能性のある問題です。
 ※1：デバイスマネージャ上でグラフィック以外で"! "マークのデバイスが出る (PCI to PCI bridgeに"! ")